



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Самара, ул. Балаковская, д. 45а

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ 1088/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий»
(далее – ГБПОУ «СТПТ»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней
службы Мамыкина А.С. № 1088 от 13.09.2021, учетный номер в ЕРКНМ
№ 63210061000200820763 в период с «01» октября 2021г. по «01» октября 2021 г.

начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической

органа государственного пожарного надзора)

работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспекто-

ром городского округа Самара по пожарному надзору) Шубковым Иваном Анатольевичем

проведено: внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица –

Гагарин Алексей Викторович – и.о. директора ГБПОУ «СТПТ»

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статье
ей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требова- ний пожарной безо- пасности	Отметка о выполнении
Здание лит. Г (2-х этажный учебный корпус)				
1.	Отсутствует документация содержащая	ч. 5, ч. 6 ст. 134, ФЗ № 123 таблица 3, таблица	01.08.2022	

	пожарно-технические характеристики на строительные материалы примененные для отделки путей эвакуации (масляная краска для отделки стен поэтажных коридоров 1, 2 этаж, лестничные клетки).	27, таблица 28, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;		
2.	Лестничная клетка, расположенная в правой части здания относительно центрального входа не имеет выход непосредственно наружу, фактически выход осуществляется в переход ведущий в следующий корпус.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; п. 14, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
Здание лит. В (4-х этажный учебный корпус)				
3.	Лестничная клетка, расположенная в левой части здания относительно центрального входа не имеет выход непосредственно наружу, фактически выход осуществляется в переход ведущий в следующий корпус.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; п. 14, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
Здание лит. Б (2-х этажный учебный корпус)				
4.	Отсутствует документация содержащая пожарно-технические характеристики на строительные материалы примененные для отделки путей эвакуации, паркет для отделки пола коридор второго этажа.	ч. 5, ч. 6 ст. 134, ФЗ № 123 таблица 3, таблица 27, таблица 28, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.08.2022	
5.	Отсутствует акт огнезащитной обработки элементов сцены актового зала.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 5.4.11 СП 4.13130.2013	01.08.2022	
9-ти этажное здание общежития				
6.	В дверных проемах электронной библиотеки ширина эвакуационных выходов в свету составляет менее 0,8 м.	ст. 89 ФЗ № 123; п. 4.2.19, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
7.	Отсутствует документация содержащая пожарно-технические характеристики на строительные материалы примененные для отделки путей эвакуации (масляная краска для отделки стен поэтажных коридоров 9, 8, 7, 2, 4 этаж, лестничные клетки), а также применен горючий материал (дерево) для отделки пола в поэтажных коридорах.	ч. 5, ч. 6 ст. 134, ФЗ № 123 таблица 3, таблица 27, таблица 28, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.08.2022	
8.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности к объемно-планировочным решениям эвакуационных путей (демонтирована половина бетонной	ч. 3 ст. 80 ФЗ № 123; п.п. «н» «ж» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.08.2022	

	плиты наружной эвакуационной лестницы на втором этаже над выходом из административной частью здания).			
9.	Допущен демонтаж межбалконных лестниц, расположенных на наружных эвакуационных лестницах. (частично в здании).	ч. 3 ст. 80 ФЗ № 123; п.п. «н» «ж» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.08.2022	
10.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности к объемно-планировочным решениям эвакуационных путей, а также допустил остекление открытых лестничных клеток.	ч. 3 ст. 80 ФЗ № 123; п.п. «и» «ж» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Гончаров А.В. и.о. Секретаря

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору)
майор внутренней службы

Шубков Иван Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)