

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара
(место составления акта)

« 04 » октября 2019 г.
(дата составления акта)
15:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1004

По адресу/адресам: 443107, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод,
квартал 3, д. 46
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 27.08.2019 года № 1004 начальника
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

ОНД и ПР г.о. Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области
(главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) А.С. Мамыкина

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский
техникум промышленных технологий» (далее – ГБПОУ «СТПТ»)
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: планируемая 20 рабочих дней в период с 09.09.2019 г.
по 04.10.2019 г. фактическая – 2 рабочих дней с 13.09.2019 по 04.10.2019, в том числе
непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 13.09.2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16
час. 00 мин., 04.10.2019 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня, 2 часа 30 минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) По средствам электронной почты 05.09.2019 в 09.49
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Петров Никита Сергеевич – инспектор отдела надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору)

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель административно-хозяйственного
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
отдела и безопасности Евтюхин В.В.

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов;
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по	Лицо, допустившее нарушение.
-------	--	--	------------------------------

1	2	3	4
1.	Не работоспособна система автоматической пожарной сигнализации в помещениях производственных мастерских (отдельно стоящие здания)	ст.54, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 2. На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
2.	На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
3.	Для прокладки в системах противопожарной защиты, объекта, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, применены кабельные изделия без учета их типа исполнения нг-FRLS (фактически КСПВ)	ст. 4; ст.6, ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв.приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 № 175) п. 13.15.3; Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1) раздел 6, таблица 2; Межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности раздел 6, таблица 2	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
4.	Во всех кабинетах установлено менее 3 датчиков обнаружения пожара автоматической пожарной сигнализации.	ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 14.3 Свод правил СП 5.13130.2009.	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
5.	Два люка выхода на кровлю на 3 этаже выполнены не в противопожарным исполнении.	ФЗ-69 «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 2, п. 8.4*. СНиП 21-01-97	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
6.	Не определены категории помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2 по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	ст. 4, ст. 6, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, Приказ Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Свод правил СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1).	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
7.	Дверь складского помещения (1 этаж, правое крыло) выполнена не в противопожарном исполнении с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 21-01-97* п. 5.14. таблица № 2, п. 8.4., таблица 2*. СНиП 2.08.02-89*, п. 1.82.	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
8.	Не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы здания в исправном состоянии. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица

	<i>технической документацией или паспортом на такое изделие.</i>		
9.	<i>Отсутствует обозначение направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</i>	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
10.	<i>В помещении 3 этажа, кабинете информатики при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей АУПС с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.</i>	ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1.5. раздел 1 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
11.	<i>Отсутствует документация содержащая пожарно-технические характеристики на строительные материалы примененные для отделки путей эвакуации (масляная краска для отделки стен поэтажных коридоров 1, 2, 3 этаж, 2-е лестничные клетки).</i>	п.2. ч.1. ст.6, п.1 таблица 3, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.2. Свод правил СП 1.13130.2009.	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
12.	<i>Запоры на дверях 2 эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</i>	ст. 4, ст. 6, ч. 2 ст.53 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390" п. 35, Свод правил «СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)» п. 4.2.7.	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
13.	<i>На дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров 1, 2, 3 этажей и лестничных клеток правого крыла здания отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнение в притворах.</i>	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390" п.62, Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 6.18*	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
14.	<i>Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (1, 2, 3 этажи).</i>	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1. Предписание № 1004\1\1 от 04.10.2019 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору капитан внутренней службы Петров Н.С.

«04» октября 2019 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Антохин В.В. по Доверенности №01-180706.06.2019

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«04» октября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО г.о. САМАРА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443046, г.о. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 5, д. 12; тел. 8(846)978-22-08

Предписание № 1004/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Государственному бюджетному профессиональному
образовательному учреждению Самарской области*

«Самарский техникум промышленных технологий» (далее – ГБПОУ «СТПТ»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения *начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору)*

№ 1004 от 27.08.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена плановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

области (государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору)

капитаном внутренней службы Петровым Н.С. ОАО ГБПОУ «СТПТ», по адресу 443107, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 3, д. 46

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Руководителем административно-хозяйственного отдела и безопасности совместно с Евтюхиным В.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не работоспособна система автоматической пожарной сигнализации в помещениях производственных мастерских (отдельно стоящие здания)	ст.54, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 2. На объекте не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	25.05.2020	
2.	На объекте не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	25.05.2020	
3.	Для прокладки в системах противопожарной защиты, объекта, которые должны сохранять работоспособность в	ст. 4; ст.6, ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе	25.05.2020	

	условиях пожара, применены кабельные изделия без учета их типа исполнения нг-FRLS (фактически КСПВ)	обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 № 175) п. 13.15.3; Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1) раздел 6, таблица 2; Межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности раздел 6, таблица 2		
4.	Во всех кабинетах установлено менее 3 датчиков обнаружения пожара автоматической пожарной сигнализации.	ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 14.3 Свод правил СП 5.13130.2009.	25.05.2020	
5.	Два люка выхода на кровлю на 3 этаже выполнены не в противопожарном исполнении.	ФЗ-69 «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 2, п. 8.4*. СНИП 21-01-97	25.05.2020	
6.	Не определены категории помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2 по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	ст. 4, ст. 6, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, Приказ Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Свод правил СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1).	25.05.2020	
7.	Дверь складского помещения (1 этаж, правое крыло) выполнена не противопожарном исполнении с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНИП 21-01-97* п. 5.14. таблица № 2, п. 8.4., таблица 2*. СНИП 2.08.02-89*, п. 1.82.	25.05.2020	
8.	Не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы здания в исправном состоянии. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	25.05.2020	
9.	Отсутствует обозначение направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	25.05.2020	
10.	В помещении 3 этажа, кабинете информатики при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей АУПС с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.	ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1.5. раздел 1 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»	25.05.2020	
11.	Отсутствует документация содержащая пожарно-технические характеристики на	п.2. ч.1. ст.6, п.1 таблица 3, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	25.05.2020	

	строительные материалы примененные для отделки путей эвакуации (масляная краска для отделки стен поэтажных коридоров 1, 2, 3 этаж, 2-е лестничные клетки).	п. 4.3.2. Свод правил СП 1.13130.2009.		
12.	Запоры на дверях 2 эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ст. 4, ст. 6, ч. 2 ст.53 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390" п. 35, Свод правил «СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)» п. 4.2.7.	25.05.2020	
13.	На дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров 1, 2, 3 этажей и лестничных клеток правого крыла здания отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнение в притворах.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390" п.62, Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 6:18*	25.05.2020	
14.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (1, 2, 3 этажи).	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"	25.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору капитан внутренней службы Петров Н.С.

«04» октября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Служба И. В. по г. Владивосток №1-18/288 от 06.06.2019
(должность, фамилия, инициалы)

«04» октября 2019 г.